ANNEXE 1

COMMUNE DE CHARDONNE

Contrôle de la stabilité de bancs rocheux sur le territoire communal

2018 - 2019

Carte de l'état de stabilité des bancs rocheux non traités et traités

1 : 2'500

NORBERT GEOLOGUE DE L'INGENIEUR ET HYDROGEOLOGIE

BALEGNO · cetp Sàrl

985i-G31
147 x 90

Lausanne, le 18 septembre 2019

LEGENDE

—	Limite communale
☐	Limite de secteur

n° banc
2.17.1
n° secteur n° section (cas échéant)

Numéro du tronçon de banc rocheux

Etat de stabilité des bancs rocheux

🟪	Présence de masses rocheuses dangereusement instables
🟥	Présence de masses rocheuses instables
🟧	Pas de masses rocheuses instables ou dangereusement instables observées
🟦	Mauvaise visibilité - doute
⬜	Banc rocheux non inspecté (absence d'objet menacé)

N
2552000
2553000
2554000
2551000
1148000
1147000
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
1.1
1.2
1.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.6
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.9
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.11.1
1.11.2
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17.1
1.17.2
1.17.3
1.17.4
1.18
1.20
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.22.1
1.22.2
1.23
1.24
1.25
2.1
2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.11
2.12
2.14
2.15
2.16
2.17.1
2.17.2
2.18
2.19.1
2.19.2
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
3.14
3.22
3.24
3.25
3.26
3.28
3.27.1
3.27.2
4.1
4.2
4.3
4.7
4.9
4.10.1
4.10.2
4.10.3
4.10.4
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.12.4
4.12.5
4.13
4.14
4.16
4.17.1
4.17.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.9
5.10
5.11
5.12.1
5.12.2
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
6.1
6.2
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15.1
6.15.2
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.3
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.8
10.5
10.7
10.8
10.9
10.10
10.12
11.1
11.2
11.3
11.8
11.21
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13.7
13.8
13.9
13.11
13.12
14.2
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
0
50
100
150
200
250 m